



SERVICE INFORMATION

APPLICABLE TO: see text

04-2004

OBBLIGATORIO	MANDATORY	OBLIGATORIO	OBLIGATOIRE	OBBLIGATORISCH
<p>OGGETTO: Sostituzione obbligatoria della leva acceleratore.</p> <p>La leva acceleratore dei velivoli Bingo con motori Rotax 503, Rotax 582, Simonini Victor 2 e Victor 2 Plus, HKS 700 E e HKS 700 E Turbo deve essere sostituita obbligatoriamente con quella che verrà recapitata in garanzia dalla ICP Srl.</p> <p>Contattare ICP con il numero di serie del velivolo per applicabilità. La vecchia asta acceleratore deve essere rottamata.</p>	<p>OBJECT: Mandatory change of throttle lever system</p> <p>The throttle lever system of Bingo UL airplanes with Rotax 503, Rotax 582, Simonini Victor 2 and Victor 2 Plus, HKS 700 E and HKS 700 E Turbo must be changed with the one that will be delivered in warranty by ICP Srl.</p> <p>Contact ICP with A/C Serial number for applicability.</p> <p>The old one must be destroyed.</p>	<p>OBJETO: Sustitución obligatoria de la palanca del acelerador.</p> <p>La palanca del acelerador de los velívolos Bingo con motores Rotax 503, Rotax 582, Simonini Victor 2 y Victor 2 Plus, HKS 700 E y HKS 700 E Turbo debe sustituirse obligatoriamente con la que será entregada en garantía por ICP Srl.</p> <p>Contact ICP with A/C Serial number for applicability.</p> <p>La antigua barra del acelerador debe ser eliminada.</p>	<p>OBJET: Remplacement obligatoire du levier d'accélération.</p> <p>Le levier d'accélération des véhicules avec moteurs Rotax 503, Rotax 582, Simonini Victor 2 et Victor 2 Plus, HKS 700 E et HKS 700 E Turbo doit être obligatoirement remplacé avec celui qui sera remis en garantie par ICP Srl.</p> <p>Contacter ICP avec le numéro de série de l'avion pour l'applicabilité.</p> <p>L'ancien levier d'accélération doit être détruit.</p>	

	Approval of translation to best knowledge and judgement. In any case the original text in Italian language is authoritative.	DJS00
--	--	-------